

**Descrierea investitiei și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița, în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional”**

**Biserica Evanghelică C.A. Bistrița** este obiectiv de patrimoniu înregistrat în Lista monumentelor istorice 2015, ca monument istoric, având codul BN-II-m-A-01450.

**Obiectul** prezentei investiții este reprezentat de lucrările de construcții și instalații rămase de executat, în interiorul și la exteriorul bisericii, pentru o exploatare în siguranță cu scop turistic, religios și cultural.

**Descrierea lucrărilor interioare:**

- Consolidarea și restaurarea interiorului bisericii: pereții de anvelopă, bolta peste tribună, reabilitarea pardoselilor din nava, cor și galerie, restaurarea vitraliilor și tâmplării noi;
- Restaurarea picturii murale și componentelor artistice din piatră;
- Instalații pentru detecția, semnalizarea și stingerea incendiilor, instalație de semnalizare efracție, instalații electrice de iluminat și prize, instalații electrice de forță (încălzire și orgă), instalații de amplificare sunet și iluminat scenă;
- Restaurarea corpurilor de iluminat, a mobilierului bisericesc (altar, strane, bănci);
- Amenajarea interioară pentru concerte de orgă și alte manifestări culturale la parterul bisericii, și expunere la nivelul galeriei; Mobilierul restaurat va prezenta publicului larg ceea mai bogată colecție de mobilier bisericesc săsesc in situ cuprinzând secolele XVI – XIX;
- Amenajarea unor platforme de vizitare și iluminarea podului; șarpanta gotică peste nava și cor este unicat, având ceea mai mare deschidere dintre șarpantele păstrate și datate în Transilvania, dar și în Europa de Est.

**Descrierea lucrărilor exterioare:**

- Consolidarea și restaurarea exteriorului bisericii: pereții de anvelopă cu contraforturile la nava și corul bisericii, incluzând frontonul vestic care a suferit degradări în incendiul din 2008, restaurarea celor două portice de intrare la nivel de pereți portaluri, pardoseli, tâmplăria istorică de la portalurile de intrare, rezugrăvirea unitară a bisericii, inclusiv turnul;
- Restaurarea picturii murale la bolțile porticurilor și a cadranului solar de pe contrafortul sudic din axul 9;
- Conservarea și restaurarea componentelor artistice din piatră din exteriorul bisericii și a turnului;
- Conservarea și restaurarea componentelor artistice din fier din exteriorul bisericii;

**Scopul** investiției este punerea în siguranță a acestui monument de interes național, protejarea și punerea în valoare a tuturor valențelor artistice, în vederea reintegrării în viața culturală a comunității și deschiderii obiectivului turismului cultural.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:**

**1.Valoarea totala a investitiei\***

**17.576.303,37 lei (cu T.V.A.)**

**din care C+M**

**15.847.812,39 (lei cu T.V.A.)**

**2. Capacitati**

Suprafata construita a monumentului 1444,00 mp

Suprafata desfășurată a monumentului restaurat 2554,00 mp

**3. DURATA DE REALIZARE A LUCRARI**

45 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, potrivit legii.

ooo000ooo